

위치	오류유형	수정 전	수정 후
101p 납황동 설명란	오타	납황동(Leaded Brass) : 황동에 Sb 1.5~3.7%까지	납황동(Leaded Brass) : 황동에 Pb 1.5~3.7%까지

일부 정오의 경우 다음과 같은 사유로 인해 수정하였음을 안내드립니다.

103p 22-2번, 160p 55번, 376p 47번, 432p 59번, 511p 49번

도서의 오류로 학습에 불편드린 점 진심으로 사과드립니다.

더 나은 도서를 만들기 위해 노력하는 시대교육그룹이 되겠습니다.